



# STM

## SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

1984-10-10

Modificeringar

M-1015

Schleicher

ASK 21

Sid 1 (1)

### Automatisk höjdroderanslutning

1. Berörda typer: Schleicher ASK 21, infört på nybyggda segelflygplan fr o m S/N 21206.  
Äldre segelflygplan kan, om så önskas, modifieras.
2. Tidsfrist: Frivillig för äldre segelflygplan.
3. Åtgärder:
  - 3.1 Nytt höjdroder och ny höjdroderförare installeras i enlighet med ritningar.
  - 3.2 I den engelska utgåvan av handböckerna skall i
    - 3.2.1 - Flight Manual sid 36 utbytas mot sid 36 a,  
- Maintenance Manual sid 6, 7, 11, 40, 46 och 47 utbytas mot sid 6a, 7a, 11a, 40a, 46a och 47a: sid "Check List" utbytes mot "Check List/1: sid 47<sub>s</sub> och 48<sub>s</sub> utgår.  
OBS. I "Maintenance Manual" finns inte sid 24 och 48.
    - 3.2.2 Gällande svensk flyghandbok ändras vid eventuell modifiering i enlighet med och i en omfattning som godkänts av KSAK.
4. Genomförande: Åtgärderna skall utföras av tillverkaren eller Segelflygskolan Alleberg.
5. Materiel: Detaljer enligt ritning 210.48.S1.
6. Referenser: Tillverkarens Technical Note nr 11.